




Акт

проверки готовности школьной столовой.

Комиссия в составе:

председатель – Алиева Н.В., заместитель директора школы

члены комиссии:

заместитель директора по АХЧ – Темуркаев А.Р.

председатель профсоюзного комитета – Кукулаева Я.В.

заместитель директора по ВР – Хазаева Х.С.

установила:

Количество посадочных мест для учащихся по норме 40 фактически -40.

Площадь столовой по норме 98 кв.м, фактически 114 кв.м..

Освещение:

- естественное - 8 окон;

- искусственное – люминесцентные лампы 21 шт;

Столы четырехместные- 16 шт., стулья-70 шт.

Кабинет обеспечен столовым оборудованием электрическим
распределительным щитом.

Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено.

Обеспечивается проветривание помещения через открывающиеся окна.

Общая приточно-вытяжная вентиляция работает и проверена.

Пол деревянный (доски).

Посуда в достаточном количестве

Противопожарный инвентарь имеется.

Инструкции по технике безопасности имеются.

На основании осмотра столовой и ознакомления с соответствующей
документацией комиссия приняла **решение:**

Считать столовую готовой для обеспечения учащихся питанием.

председатель _____ Алиева Н.В., завуч УВР

члены комиссии:

 заместитель директора по АХЧ – Темуркаев А.Р.

 председатель профсоюзного комитета – Кукулаева Я.В.

 учитель начальных классов – Эсиева М.М.